

CZĘŚĆ OPISOWA:

Podczas wykonywania przelotu nad miejscowością Błotnica, na dwuosobowej motoparalotni z pasażerem, nastąpiło urwanie jednej z łopat śmigła i zatrzymanie pracy silnika. Pilot zmuszony był do wykonania lądowania przymusowego. Ze względu na ograniczoną możliwość manewrową podczas przyziemienia nastąpiło zderzenie z żywopłotem. Pasażerka doznała poważnych obrażeń ciała, a paralotnia uległa uszkodzeniu.

Pilot posiadał świadectwo kwalifikacji pilota paralotni z uprawnieniami do lotów PPGG, CP oraz PDI, a także ubezpieczenie OC.

PROPONOWANE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie wydano na tym etapie badania.

PIECZĄTKA I PODPIS KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM BADAWCZYM

podpis na oryginale